Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168

Chemická služba vodovodů, laboratoř úpravna vody Bzenec Přívoz, 696 81 Bzenec
Zkušební laboratoř č. 1330 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
tel: 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz

L 1330

Protokol o zkoušce č. 2211/24

Objednatel: Správa majetku obce Lovčice, příspěvková organizace, 696 39 Lovčice 118
Místo odběru: Lovčice, ulice Pod Vodojemem, dolní část vodojemu, odtok z vodojemu, výtokový kohout
Označení vzorku: 22 **Číslo vzorku:** 5194/24
Matrice: voda pitná
Vzorek odebral: Auf Jiří **Odběr podle:** I-CHSV-61 A
Datum a čas odběru: 5.11.2024 8:40 **Příjem:** 5.11.2024 13:41 **Analyzováno:** 5.11.2024 - 21.11.2024

ukazatel	jednotka	hodnota	metoda	nejistota	limit	!	A/N/S
teplota	°C	**12,2**	ČSN 75 7342	0,08	-	-	A
chuť senzoricky		**přijatelný**	I-CHSV-101	-	-	+	A
pach senzoricky		**přijatelný**	I-CHSV-101	-	-	+	A
koliformní bakterie	KTJ/100ml	**0**	I-CHSV-31	-	0	+	A
Escherichia coli	KTJ/100ml	**0**	I-CHSV-31	-	0	+	A
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	**0**	I-CHSV-33	-	0	+	A
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	**2**	I-CHSV-34	-	40	+	A
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	**2**	I-CHSV-34	-	200	+	A
Clostridium perfringens	KTJ/100ml	**0**	sub ALS	-	0	+	SA
mikroskopický obraz-abioseston	%	**1**	ČSN 75 7713	-	5	+	A
mikroskop.obraz-počet organismů	jedinci/ml	**0**	ČSN 75 7712	-	50	+	A
mikroskop.obraz-živé org.	jedinci/ml	**0**	ČSN 75 7712	-	0	+	A
barva	mg/l Pt	**<2,0**	I-CHSV-01	-	20	+	A
zákal	ZF(n)	**<0,30**	I-CHSV-02b	-	5	+	A
pH		**7,55**	I-CHSV-03	5%	6,5 - 9,5	+	A
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	**0,77**	I-CHSV-05	20%	3,0	+	A
dusitany	mg/l	**<0,010**	I-CHSV-15	-	0,50	+	A
železo	mg/l	**0,046**	I-CHSV-09	15%	0,20	+	A

Vysvětlivky:

limit	hodnota stanovená vyhláškou 252/2004 Sb.v úplném a platném znění - příloha č.1
+	parametr vyhovuje limitu
!	parametr nevyhovuje limitu
A	metoda v rozsahu akreditace
N	metoda mimo rozsah akreditace
I-CHSV	pracovní instrukce
S	subdodavatelská analýza
sub ALS	laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o.
-	nezadáno

ČSN 75 7713	ČSN 75 7713	I-CHSV-34	ČSN EN ISO 6222
ČSN 75 7712	ČSN 75 7712	I-CHSV-101 *	ČSN EN 1622, ČSN 75 7340
I-CHSV-01	ČSN EN ISO 7887	I-CHSV-03	ČSN ISO 10523
I-CHSV-15	ČSN EN 26777	ČSN 75 7342	ČSN 75 7342
I-CHSV-05	ČSN EN ISO 8467	I-CHSV-02b	ČSN EN ISO 7027
I-CHSV-33	ČSN EN ISO 7899-2	I-CHSV-09	ČSN ISO 6332
I-CHSV-31	ČSN EN ISO 9308-1:2015		
I-CHSV-61	ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458		

*Zkoušky byly provedeny na místě odběru. Ostatní zkoušky byly provedeny v laboratoři CHSV, úpravna vody Bzenec Přívoz
Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.
Záznam o odběru vzorku je uložen v laboratoři.
Nejistoty jsou vztaženy k naměřeným hodnotám a nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Jsou to nejistoty rozšířené, vyjádřené v %, na hladině pravděpodobnosti přibližně U=95 %, pro koeficient rozšíření k=2. Nejistota odběru vzorku je 10%.
Nejistoty měření se pro účely posouzení výroku o shodě se specifikací nezohledňují.
Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín

Ing. Jana Zrůnová

protokol schválil, vystavil: 21.11.2024 vedoucí chemické služby vodovodů

Konec protokolu o zkoušce